

VEJLEDNING: VANDRETTE OVERFLADER AF LÆRKETRÆ

VI HAR DE SENERE ÅR OBSERVERET, AT LÆRKETRÆ I STIGENDE GRAD BLIVER ANVENDT TIL TERRASSER. ERFARINGER VISER, AT VANDRETLIGGENDE LÆRKETRÆ ER EN PROBLEMATISK OVERFLADE AT BEHANDLE OG VEDLIGEHOLDE.

Erfaringer viser, at lærketræ kan være af en meget svingende kvalitet, som kan give anledning til både skimmelangreb og afskalninger allerede indenfor det første år efter behandling. Skimmelangreb kan komme, hvis brædderne er meget sugende og derfor vrider sig, så vandet bliver opsamlet i træet og på overfladen.

Afskalninger kan komme, hvis brædderne er meget hårde og harpiksholdige, så det påførte produkt ikke har optimale betingelser for at suge ned i overfladen. Mange kunder vil på trods af ovenstående oplysninger gerne behandle deres lærketræterrasser. På nuværende tidspunkt viser vores erfaringer, at nedenstående er den mest velegnede behandling til lærketræterrasser.

1. BEHANDLING AF OVERFLADEN MED GORI FJERN BELÆGNINGER
2. VASK MED GORI TRÆVASK – FJERN NEDBRUDT MATERIALE OG LØSE TRÆFIBRE VED SLIBNING
3. 1 X GRUNDING MED GORI 22
4. 1-2 X GORI TRÆTERRASSE

For at minimere risikoen for filmdannelse med afskalninger til følge er det meget vigtigt, at aftørre overskydende lag ved alle påføringer af både GORI 22 og GORI Træterrasse, som ikke er trukket ned i lærketræet, inden for 15 minutter.

DYRUP kan derfor ikke garantere mod sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræterrasser, da dette forårsages af kvaliteten og ikke overfladebehandlingen. Desuden må det påregnes, at vandrette lærketræsoverflader skal holdes rene med GORI Trævask og vedligeholdes årligt som ovenstående behandling.

Hvis der skulle opstå spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til DYRUP Teknisk Service på telefon 39 57 93 00.

Yderligere oplysninger om lærketræ kan findes hos Træbranchens Oplysningsråd på www.top.dk eller telefon 45 28 03 33.



Det siger
GORI